

高鍋町立小中学校施設の非構造部材の耐震化状況及び屋上避難整備状況について(平成31年3月1日現在)

1)高鍋町立学校施設非構造部材耐震化状況一覧表(非構造部材:外壁)

学校名	対象棟数 ※対策必要とする棟数	対策実施済	対策未実施	対策実施率	備考
高鍋東小学校	5	5	0	100%	H24～H26年度改修
高鍋西小学校	4	4	0	100%	H24～H26年度改修
小学校計	9	9	0	100%	
高鍋東中学校	4	4	0	100%	H24～H27年度改修
高鍋西中学校	4	4	0	100%	H27年度 北棟改修 H28年度 南棟・東棟改修 H30年度 講堂改修
中学校計	8	8	0	100%	
合計	17	17	0	100%	

※床面積200㎡以上、2階建て相当以上の建物を対象とし、危険度の高い棟から優先して対策を実施しています。

2)高鍋町立学校施設トイレ改修状況(来客・教職員用や屋内運動場に付属するトイレ、外用トイレも含む)

学校名	対象箇所数	整備済	整備未実施	整備実施率	備考
高鍋東小学校	8	7	1	88%	H26～H28で中央トイレ、3棟、4棟、屋内運動場用、来客・職員用を改修 ※プール用トイレは未実施
高鍋西小学校	5	4	1	80%	H28～29年度で中央トイレ、来客・職員用、外部トイレを改修 H30年度に3棟トイレを改修
小学校計	13	11	2	85%	
高鍋東中学校	7	1	6	14%	H30年度に体育館横のトイレを改修 ※校舎内トイレについては設計済。順次工事予定。 未実施
高鍋西中学校	9	0	9	0%	
中学校計	16	1	15	6%	
合計	29	12	17	41%	

※普段児童・生徒が使用する箇所を対象として対策を実施しています。