

高鍋町立小中学校施設の非構造部材の耐震化状況及び屋上避難整備状況について(平成29年3月1日現在)

1)高鍋町立学校施設非構造部材耐震化状況一覧表(非構造部材:外壁)

学校名	対象棟数 ※対策必要とする棟数	対策実施済	対策未実施	対策実施率	備考
高鍋東小学校	5	5	0	100%	H24～H26年度改修
高鍋西小学校	4	4	0	100%	H24～H26年度改修
小学校計	9	9	0	100%	
高鍋東中学校	4	4	0	100%	H24～H27年度改修
高鍋西中学校	4	3	1	75%	H27年度 北棟改修 H28年度 南棟・東棟改修
中学校計	8	7	1	88%	
合計	17	16	1	94%	

※床面積200㎡以上、2階建て相当以上の建物を対象とし、危険度の高い棟から優先して対策を実施しています。

2)高鍋町立学校施設屋上避難整備状況一覧表

学校名	対象棟数 ※整備可能棟数	整備済	整備未実施	整備実施率	避難収容人数 現在 (整備後)	備考
高鍋東小学校	4	4	0	100%	2800 (2800)	H25年度第1～3棟整備 H26年度第4棟整備
高鍋西小学校	2	2	0	100%	1100 (1100)	H25年度第1～2棟整備 第3棟は障害物があり整備不可
小学校計	6	6	0	100%		
高鍋東中学校	0	0	0	—	—	屋根の形状で整備不可 ※折半屋根
高鍋西中学校	1	1	0	100%	600 (600)	H24年度南棟整備 北棟は屋根の形状で整備不可
中学校計	1	1	0	100%		
合計	7	7	0	100%		

※2階建ての校舎を対象とし、屋根の形状や障害物がある棟は対象外としています。