高鍋町洪水・土砂災害ハザードマップ

凡　例

洪水浸水想定区域
- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上3.0m未満
- 浸水深3.0m以上5.0m未満
- 浸水深5.0m以上
（国土交通省の資料より）

家屋倒壊等氾濫想定区域
- 氾濫流による家屋倒壊等
- 河岸侵食による家屋倒壊等
（国土交通省の資料より）

平成17年台風14号の浸水実績
- 床上浸水した区域
- 床下浸水した区域
（国土交通省の資料より）

土砂災害警戒区域・特別警戒区域
- 特別警戒区域（土石流）
- 特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）
- 警戒区域（土石流）
- 警戒区域（急傾斜地の崩壊）
（宮崎県の資料より）

防災関連情報
- 指定避難所
- 町役場
- 警察署
- 消防署
- 小中学校・幼稚園・保育園
- 各種施設等
- 水位観測所
- 危機管理型水位計
- 雨量観測所
- 監視カメラ
- ヘリポート
- 防災行政無線
- 町境
- 高速道路
- 国道
- 県道
- 広域農道

洪水・土砂災害ハザードマップについて

このマップでは、大雨によって町内の主要河川が氾濫した場合に想定される「洪水浸水想定区域・家屋倒壊等氾濫想定区域」と、土砂災害が発生するおそれのある「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」を示しています。

このマップに示した災害危険区域以外にも、被害が発生する場合があります。身の周りに危険を感じたら、早めに近くの安全な場所に避難してください。

また、万一逃げ遅れた場合、夜間の場合など、状況によって避難所への立退き避難が困難な場合は、家の中の高い場所や2階以上の建物への避難も選択肢の一つです。

洪水浸水想定区域について

指定時点の小丸川水系の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨（小丸川流域の9時間の総雨量607mm）に伴う洪水により、氾濫した場合の「浸水する範囲（浸水域）と浸水の深さ（浸水深）」をシミュレーションにより予測したものです。

（平成29年3月 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所作成）

家屋倒壊等氾濫想定区域について

洪水浸水想定区域におけるシミュレーションをもとに、「家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域」を示したもので、早期の立退き避難が必要です。

（平成29年3月 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所作成）

なお、家屋倒壊等の条件として、氾濫流によるものと河岸侵食によるものとに分けて想定されています。

- 氾濫流による家屋倒壊等：堤防決壊に伴う激しい流れによる木造家屋の流失、倒壊を想定しています。
- 河岸侵食による家屋倒壊等：洪水流による河岸侵食に伴う木造・非木造家屋の流失を想定しています。

土砂災害警戒区域・特別警戒区域について

宮崎県が令和4年12月までに告示した、急傾斜地の崩壊、土石流の「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」を示しています。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平29情使、第1133号）

指定避難所一覧

	名　称	区分	住　所
1	高鍋町中央公民館 ※2	一般	上江8113
2	東児湯消防組合		上江4526
3	高鍋町防災センター（役場北側駐車場内）		上江8437
4	めいりんの湯		上江6900
5	高鍋西小学校（体育館）		上江1951
6	高鍋西中学校（体育館）※1		持田1524-1
7	高鍋町スポーツセンター ※2		上江7790
8	高鍋町体育館 ※2		上江8339
9	農業大学校（体育館）		持田5733
10	高鍋農業高等学校（体育館）		上江1339-2
11	南薩食鳥		持田1991
12	ホテル四季亭		北高鍋5224
13	高鍋信用金庫		高鍋町673
14	はぐはぐこども村（福祉避難所）	福祉	上江7785
15	社会福祉法人　晴陽会　うからの里（福祉避難所）		上江7778

※1　洪水時は、高鍋西中学校（体育館）を除く
※2　ペットの同行避難が可能な施設

浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設（老人福祉施設、病院、保育施設など）は、町ホームページなどで確認できます。