

高鍋町 通学路及び未就学児移動経路における要対策箇所

■高鍋東小学校、高鍋東中学校

令和3年1月時点

図面番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	通学路	県道宮崎高鍋線	南高鍋7187-6番地先～南高鍋8729-1番地先	歩道が草木に覆われている。	草木の定期的な剪定	高鍋土木事務所	実施中
2	通学路	国道10号線	南高鍋6261-3番地先～南高鍋12309-口番地先	歩道が草木に覆われている。	草木の定期的な剪定	国土交通省	実施中
3	通学路	県道石河内高城高鍋線	北高鍋3585-2番地先～北高鍋4481-2番地先	歩道が狭く、交通量が多い。 信号機がなく、横断歩道を渡る時に危険である。 児童が横断しようとしても車が止まらない。 いくつもの登校班が利用している。	取締り	高鍋警察署	実施中
					ボランティア等による見守り	学校 PTA	実施中
4	通学路	町道天神鶴・茂広毛平付線	北高鍋4581-7番地先～北高鍋4613-3番地先	交通規制が7:30から8:00。 通り内の集合場所への集合時刻が7:30のため、 交通規制の時間帯の見直しができないか。	交通規制時間帯の見直しについて高鍋警察署、学校、地域住民とで検討する。	高鍋警察署 学校	検討中
5	通学路	町道下屋敷北線	北高鍋3247番地先～北高鍋3257-1番地先	大雨時に道路が冠水し危険	通学路の変更	高鍋町	実施済
6	通学路	町道蚊口・下屋敷北線	北高鍋3192-3番地先～北高鍋5130-4番地先	歩道がなく、車が多い朝の時間帯は危険である。	道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	実施済
7	通学路	町道茂広毛平付・高岡線 町道高岡・上永谷線	南高鍋6330-口番地先～南高鍋9973-3番地先	木々が茂って見通しが悪い。 大雨の際、壁面が崩れる恐れがある。	雑木伐採	高鍋町建設管理課	実施中
				歩道がないため、今後交通量が増えた場合に危険が増すことが予想される。	防犯パトロールカーの巡回点検	高鍋町総務課	実施中
					道路拡幅、歩道設置	高鍋町建設管理課	事業中
8	通学路	町道天神鶴・茂広毛平付線	北高鍋2736-1番地先～北高鍋2100-158番地先	県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭く危険	道路拡幅、車道舗装(置換)、歩道設置	高鍋町建設管理課	事業中
9	通学路	町道筏線	南高鍋551番地先～南高鍋556-1番地先	保育園・高校があり、交通量が多い。側溝蓋がなく危険	側溝蓋設置により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	暫定済
10	通学路	町道町・蓑江線	高鍋町653番地先～南高鍋450-14番地先	県道～県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭く危険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	検討中
11	通学路	町道蓑江・小鶴(1)線	南高鍋1061-1番地先～高鍋町824番地先	県道～県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭く危険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	検討中
12	通学路	町道東町(1)線	高鍋町869番地先～南高鍋1101番地	県道～県道を結ぶ路線で大型車両の通行が多く危険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	事業中
13	通学路	県道高鍋高岡線	上江8510番地先～南高鍋6920-6番地先	一部歩道が狭い区間があり、交通量も多く危険	歩道の拡幅	高鍋土木事務所	検討中
14	通学路	県道宮崎高鍋線	北高鍋2579-2番地先～北高鍋1107-2	乗入区間に段差があり、歩行者が通行しづらい	歩道部の改良	高鍋土木事務所	実施済
15	通学路	県道杉安高鍋線	北高鍋5177番地先～北高鍋5229番地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	実施済
16	通学路	町道蓑江・小鶴(1)線他1線	高鍋町630番地先、高鍋町534-2番地先 南高鍋866番地先	交差点での事故も多く、児童が横断する際、危険を感じる。	交差点部カラー化	高鍋町建設管理課	実施済
17	通学路	県道高鍋高岡線	南高鍋7336番4地先～南高鍋7829番173地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	事業中
18	通学路	県道杉安高鍋線	北高鍋218番6地先～北高鍋128番9地先	一部歩道が狭い区間があり、交通量も多く危険	道路拡幅、歩道拡幅	高鍋土木事務所	計画中

【対策検討メンバー】小学校、中学校、PTA代表、国土交通省宮崎維持出張所、宮崎県高鍋土木事務所、高鍋町建設管理課、高鍋警察署、高鍋町総務課、高鍋町福祉課、高鍋町教育総務課

■高鍋西小学校、高鍋西中学校

令和3年1月時点

図面番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
19	通学路	県道木城高鍋線	持田2570－7番地先～持田4976－1番地先	横断歩道はあるが、止まれの表示がない。 交通量が多く、スピードを出す車が多い。	横断歩道があるため、止まれ表示の併用が出来ない箇所である。 協議の結果、注意喚起を行っていくこととする。	高鍋土木事務所	実施済
20	通学路	県道木城高鍋線	上江2034－3番地先～上江3990－9番地先	道幅が狭く、歩道がないところがある。 交通量が多く、朝夕はスピードを出す車が多い。 横断歩道を渡るのに、交通量が多い。	歩道設置	高鍋土木事務所	実施済
					注意喚起表示板設置	高鍋町	実施済
21	通学路	県道杉安高鍋線	上江7515－7番地先～上江7743番地先	歩道がなく、朝スピードを出している車が多い。 草木が茂っていて、見通しが悪い。	歩道設置	高鍋土木事務所	事業中
					草木の定期的な剪定	高鍋土木事務所	実施中
22	通学路	町道坂本・鳴野線	持田2255－2番地先～持田2076－4番地先	歩道が20m程度途切れる。	ラバーボールを設置し、歩行スペースを確保	高鍋町建設管理課	暫定済
23	通学路	町道川田・竹鳩線	持田525－4番地先～持田4512－1番地先	幅員狭の潜水橋のため、自動車と同時に通行が不可能	「歩行者優先」の看板等を設置	高鍋町建設管理課	実施済
24	通学路	町道小丸出口・正ヶ井手線	持田1670－2番地先～持田1614－1番地先	周辺に団地があり、朝夕の交通量が多い。路肩が狭く危険	道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	事業中
25	通学路・ 未就学児経路	町道中嶋・中河原線	上江1940－1番地先～持田1481－1番地先	電柱が車道に出ているため、歩行者が車道にはみ出る状況にあり危険	電柱移設、道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	実施済
26	通学路	県道高鍋高岡線	南高鍋8164－1番地先～南高鍋8243－9番地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	事業中
27	通学路	町道東光寺・鬼ヶ久保線	持田2056番地先～持田5456番2地先	災害発生多発、道路の老朽化により通行規制が多い。歩道がなく、交通量が多い。	バイパス(歩道設置)	高鍋町建設管理課	事業中
28	通学路	県道石河内高城高鍋線	持田259－3番地先～持田260－1番地先	歩道がない区間があり、大型車両も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	検討中
29	未就学児経路	町道中嶋・中河原線	持田1614-2番地先～持田1469-2番地先	車両がスピードを出して走行するので危険	路面標示、交差点部カラー化	高鍋町	実施済

【対策検討メンバー】小学校、中学校、PTA代表、国土交通省宮崎維持出張所、宮崎県高鍋土木事務所、高鍋町建設管理課、高鍋警察署、高鍋町総務課、高鍋町福祉課、高鍋町教育総務課

■茶臼原小学校

図面番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
30	通学路	県道杉安高鍋線	上江6350－158番地先	交差点未改良、歩道がなく危険	交差点改良、道路拡幅、歩道設置	高鍋土木事務所	検討中