

高鍋町 通学路及び未就学児移動経路における要対策箇所

■高鍋東小学校、高鍋東中学校

令和7年2月時点

図面番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	通学路	県道宮崎高鍋線	南高鍋7187-6番地先～南高鍋8729-1番地先	歩道が草木に覆われている。	草木の定期的な剪定	高鍋土木事務所	実施中
2	通学路	国道10号線	南高鍋6261-3番地先～南高鍋12309-口番地先	歩道が草木に覆われている。	草木の定期的な剪定	国土交通省	実施中
3	通学路	県道石河内高城高鍋線	北高鍋3585-2番地先～北高鍋4481-2番地先	歩道が狭く、交通量が多い。 信号機がなく、横断歩道を渡る時に危険である。 児童が横断しようとしても車が止まらない。 いくつかの登校班が利用している。	取締り	高鍋警察署	実施中
					ボランティア等による見守り	学校 PTA	実施中
4	通学路	町道天神鶴・茂広毛平付線	北高鍋4581-7番地先～北高鍋4613-3番地先	交通規制が7:30から8:00。 通り内の集合場所への集合時刻が7:30のため、 交通規制の時間帯の見直しができないか。	学校の登校時間からすると交通規制の 時間帯は適切。児童の集合時刻を確認 し、交通規制時間内での通行とする。	高鍋警察署 学校	実施済
5	通学路	町道下屋敷北線	北高鍋3247番地先～北高鍋3257-1番地先	大雨時に道路が冠水し危険	通学路の変更	高鍋町	実施済
6	通学路	町道蚊口・下屋敷北線	北高鍋3192-3番地先～北高鍋5130-4番地先	歩道がなく、車が多い朝の時間帯は危険である。	道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	実施済
7	通学路	町道茂広毛平付・高岡線 町道高岡・上永谷線	南高鍋6330-口番地先～南高鍋9973-3番地先	木々が茂って見通しが悪い。 大雨の際、壁面が崩れる恐れがある。	雑木伐採	高鍋町建設管理課	実施中
				歩道がないため、今後交通量が増えた場合に危険 が増すことが予想される。	防犯パトロールカーの巡回点検	高鍋町総務課	実施中
					道路拡幅、歩道設置(令和7年度で完 了の予定)	高鍋町建設管理課	事業中
8	通学路	町道天神鶴・茂広毛平付線	北高鍋2736-1番地先～北高鍋2100-158番地先	県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭く危険	道路拡幅、車道舗装(置換)、歩道設置 ※一部は実施済、一部は事業中	高鍋町建設管理課	事業中
9	通学路	町道筏線	南高鍋551番地先～南高鍋556-1番地先	保育園・高校があり、交通量が多い。側溝蓋がなく 危険	側溝蓋設置により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	暫定済
10	通学路	町道町・蓑江線	高鍋町653番地先～南高鍋450-14番地先	県道～県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭 く危険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	検討中
11	通学路	町道蓑江・小鶴(1)線	南高鍋1061-1番地先～高鍋町824番地先	県道～県道を結ぶ路線で交通量が多い。路肩が狭 く危険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	検討中
12	通学路	町道東町(1)線	高鍋町869番地先～南高鍋1101番地	県道～県道を結ぶ路線で大型車両の通行が多く危 険	道路改良により、歩行スペースの確保	高鍋町建設管理課	事業中
13	通学路	県道高鍋高岡線	上江8510番地先～南高鍋6920-6番地先	一部歩道が狭い区間があり、交通量も多く危険	歩道の拡幅	高鍋土木事務所	検討中
14	通学路	県道宮崎高鍋線	北高鍋2579-2番地先～北高鍋1107-2	乗入区間に段差があり、歩行者が通行しづらい	歩道部の改良	高鍋土木事務所	実施済
15	通学路	県道杉安高鍋線	北高鍋5177番地先～北高鍋5229番地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	実施済
16	通学路	町道蓑江・小鶴(1)線他1線	高鍋町630番地先、高鍋町534-2番地先 南高鍋866番地先	交差点での事故も多く、児童が横断する際、危険を 感じる。	交差点部カラー化	高鍋町建設管理課	実施済
17	通学路	県道高鍋高岡線	南高鍋7336番4地先～南高鍋7829番173地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置、道路改良等(調整中)	高鍋土木事務所	事業中
18	通学路	県道杉安高鍋線	北高鍋218番6地先～北高鍋128番9地先	一部歩道が狭い区間があり、交通量も多く危険	道路拡幅、歩道拡幅	高鍋土木事務所	事業中

【対策検討メンバー】小学校、中学校、PTA代表、国土交通省宮崎維持出張所、宮崎県高鍋土木事務所、高鍋町建設管理課、高鍋警察署、高鍋町総務課、高鍋町福祉課、高鍋町教育総務課

■高鍋西小学校、高鍋西中学校

令和7年2月時点

図面番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
19	通学路	県道木城高鍋線	持田2570－7番地先～持田4976－1番地先	横断歩道はあるが、止まれの表示がない。 交通量が多く、スピードを出す車が多い。	横断歩道があるため、止まれ表示の併用が出来ない箇所である。 協議の結果、注意喚起を行っていくこととする。	高鍋土木事務所	実施済
20	通学路	県道木城高鍋線	上江2034－3番地先～上江3990－9番地先	道幅が狭く、歩道がないところがある。 交通量が多く、朝夕はスピードを出す車が多い。 横断歩道を渡るのに、交通量が多い。	歩道設置	高鍋土木事務所	実施済
					注意喚起表示板設置	高鍋町	実施済
21	通学路	県道杉安高鍋線	上江7515－7番地先～上江7743番地先	歩道がなく、朝スピードを出している車が多い。 草木が茂っていて、見通しが悪い。	歩道設置、道路改良	高鍋土木事務所	実施済
					草木の定期的な剪定	高鍋土木事務所	実施中
22	通学路	町道坂本・嶋野線	持田2255－2番地先～持田2076－4番地先	歩道が20m程度途切れる。	ラバーポールを設置し、歩行スペースを確保	高鍋町建設管理課	暫定済
23	通学路	町道川田・竹鳩線	持田525－4番地先～持田4512－1番地先	幅員狭の潜水橋のため、自動車と同時に通行が不可能	「歩行者優先」の看板等を設置	高鍋町建設管理課	実施済
24	通学路	町道小丸出口・正ヶ井手線	持田1670－2番地先～持田1614－1番地先	周辺に団地があり、朝夕の交通量が多い。路肩が狭く危険	道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	実施済
25	通学路・ 未就学児経路	町道中嶋・中河原線	上江1940－1番地先～持田1481－1番地先	電柱が車道に出ているため、歩行者が車道にはみ出る状況にあり危険	電柱移設、道路拡幅、グリーンベルト	高鍋町建設管理課	実施済
26	通学路	県道高鍋高岡線	南高鍋8164－1番地先～上江6649－96番地先	歩道がない区間があり、交通量も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	検討中
27	通学路	町道東光寺・鬼ヶ久保線	持田2056番地先～持田5456番2地先	災害発生多発、道路の老朽化により通行規制が多い。歩道がなく、交通量が多い。	バイパス(歩道設置)	高鍋町建設管理課	事業中
28	通学路	県道石河内高城高鍋線	持田259－3番地先～持田260－1番地先	歩道がない区間があり、大型車両も多く危険	歩道設置	高鍋土木事務所	検討中
29	未就学児経路	町道中嶋・中河原線	持田1614－2番地先～持田1469－2番地先	車両がスピードを出して走行するので危険	路面標示、交差点部カラー化	高鍋町	実施済
30	通学路	町道馬場原・中河原線	持田1573番1地先～持田1491番1地先	幅員が狭く車両の離合が困難であり、歩行者の通路が危険。側溝の蓋が無く歩行が困難である	道路改良、側溝の改修、拡幅	高鍋町	検討中

【対策検討メンバー】小学校、中学校、PTA代表、国土交通省宮崎維持出張所、宮崎県高鍋土木事務所、高鍋町建設管理課、高鍋警察署、高鍋町総務課、高鍋町福祉課、高鍋町教育総務課

■茶臼原小学校

図面番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
31	通学路	県道杉安高鍋線	上江6350－158番地先	交差点未改良、歩道がなく危険	道路拡幅の方向で検討中	高鍋土木事務所	検討中

■令和3年度合同点検による追加箇所【対策検討メンバー】 小学校・高鍋町建設管理課・高鍋警察署・高鍋町教育総務課

令和7年2月時点

図面番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	実施状況
32	通学路	上畑田・水除(1)線	道路と農地に段差がある。	学校内での安全教育において、危険箇所の周知を行う。	学校・教育委員会	実施中
33	通学路	家床前・山下線	一旦停止しない車が多い。街灯がない。	ハンドアップ運動の推進	学校・教育委員会	実施中
				路面標示の修復	高鍋警察署	実施中
34	通学路	羽坂・山下線	スピードを出す車が多い	路面標示の修復	高鍋町建設管理課	実施済
35	通学路	正祐寺五差路	一旦停止しない車が多い。	路面標示の修復	高鍋警察署	実施済
36	通学路	片嶋田(1)線	用水路と道路の境が分かりにくい	ポール等を設置	高鍋町建設管理課	実施済
37	通学路	平原・川田線	道路が狭いわりに交通量が多い。	路面標示の修復	高鍋町建設管理課	実施済
38	通学路	中島(4)線	雨の日に大きな水溜りが出来る。	県道との接合部であり、道路管理者の協議を行う。	高鍋町建設管理課	実施済
39	通学路	馬場原・松ヶ鼻線	歩道がなく、道路が狭い	通学路変更検討→変更が難しいとの結論、今後検討。	学校・教育委員会	検討中
40	通学路	坂本・鳴野線	交通量が多く、車の誤発進が多い。	パトロールの強化	高鍋警察署	実施中

■令和6年度合同点検による追加箇所【対策検討メンバー】 小学校・高鍋町建設管理課・高鍋警察署・高鍋町教育総務課・高鍋町危機管理課

令和7年2月時点

41	通学路	県道石河内高城高鍋線		歩道がなく危険	ソフト面での対策を検討	高鍋土木事務所	検討中
----	-----	------------	--	---------	-------------	---------	-----